

ROTAX
AIRCRAFT ENGINES



N713 BK

MOTOR LOGBUCH

ENGINE LOG BOOK

FÜR ROTAX® MOTORTYPEN 2 TAKT UND 4 TAKT

FOR ROTAX® ENGINE TYPES 2 STROKE AND 4 STROKE

Nr. / no.:

6.786.565

Motor-Logbuch Nr.:
Engine Log Book: _____

für Kolbenmotor
for piston engine

1

Baumuster:
Type of engine:

Baureihe:
Model: *9120LS*

Motor-Nr.:
Engine serial no.: *6.786.565*

Hersteller: *BRP-Powertrain GmbH & CO KG.*
Manufacturer: *A-4623 Gunskirchen, Austria*

Baujahr:
Year of manufacture: *2017*

Kennblatt:
Data sheet:

Startleistung:
Take off power :

kW
kW

zul. Dauer:
perm. duration:

min.
min.

bei:
at:

min⁻¹
r.p.m.

Max. zul. Dauerleistung:
Max. cont. power:

kW
kW

bei:
at:

min⁻¹
r.p.m.

Der oben bezeichnete Motor ist als betriebstüchtig anzusehen, wenn er gemäß der Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung, letztgültige Ausgabe und den Betriebs- und Wartungsanweisungen entsprechend betrieben und gewartet wird.

The above mentioned engine is considered to be operationally reliable if operated and maintained in accordance with the Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung, current issue and the pertinent operational and maintenance instructions.

Bemerkungen:
Remarks:

Installed in Eक्टर Sport Star N713BK 7/31/2017

Datum:
Date:

Unterschrift:
Signature:


Motor Ein- und Ausbau Übersicht / Engine installation record

3

Luftfahrzeug: <i>Aircraft:</i>		Datum: <i>Date:</i>		Betriebsstunden: <i>Engine hours:</i>		Unterschrift & LFZ. Wart Nr.: <i>Signature & Licence no.:</i>
Kennz.: <i>Registr.:</i>	Type: <i>type:</i>	Einbau: <i>in:</i>	Ausbau: <i>out:</i>	Gesamt: <i>TSN:</i>	seit letzter GÜ.: <i>TSO:</i>	

18 April 2018 N713BK Evektor Sport Star Total Time 1829.0 ETT 51.5

Annual Condition Inspection. Change oil and filter, serviced with 3 liters Aeroshell Sport Plus 4 oil, checked mag plug. Cleaned air filter. Compression ck #1 85/87, #2 85/87, #3 85/87, #4 85/87. I certify this engine has been inspected in accordance with the scope and detail of appendix d to FAR 43 and Rotax MM and was found to be in condition for safe operation.



James B. Scott A&P3434312
Aircore Aviation
Arlington, WA

SB-Stand und Änderungsstand / SB-Status and Modification record

Status der durchgeführten SB (Service Bulletin) bei 0-Stunden
Airworthiness directive or modification:

gründlich
schwer

Datum:
Date:

Unterschrift & Pers. Nr.:
Signature & Licence no.:

Status der durchgeführten Änderungen bei 0-Stunden
Airworthiness directive or modification:

Datum:
Date:

Unterschrift & Pers. Nr.:
Signature & Licence no.: